


und Verkehr

GmbH








Ortsratssitzung 07.07.2021

Untersuchungsraum






Untersuchungsraum - Detail

8.6

Teil einer Präsentation - nur in Verbindung mit mündlichen Erläuterungen vollständig



Umwelt



S.7





Örtliche Situation















8.9

Örtliche Situation



Umwelt und Verkehr **GmbH**









2020/09/30



Umwelt und Verkehr GmbH

Analyse

Übersicht Verkehrserhebungen



und Verkehr **GmbH**




- Radfahrer (auf der Straße)
- Leichtverkehr
- Schwerverkehr

S.11

Teil einer Präsentation - nur in Verbindung mit mündlichen Erläuterungen vollständig


Verkehrsmengen K 1 [Kfz / 8 h]





Verkehrsmengen K 1 [Kfz / h]





Verkehrsmengen-Vergleich K 1 [Kfz / h]




Umwelt und Verkehr GmbH


Nachmittägliche Spitzenstunde 2013

S.14

Teil einer Präsentation - nur in Verbindung mit mündlichen Erläuterungen vollständig



Nachmittägliche Spitzenstunde 2018 Nachmittägliche Spitzenstunde 2020




1.247 Kfz


S.15

Teil einer Präsentation - nur in Verbindung mit mündlichen Erläuterungen vollständig

Verkehrsmengen K 3 [Kfz / h]









Verkehrsmengen K 4 [Kfz / 8 h]






Verkehrsmengen K 4 [Kfz / h]






Verkehrsmengen K 5 [Kfz / 8 h]





Verkehrsmengen K 5 [Kfz / h]






Anteil Schleichverkehr





Schleichverkehr






Fahrstreckenvergleich

S.23

Teil einer Präsentation - nur in Verbindung mit mündlichen Erläuterungen vollständig





Rückstau vorm. Sph K 1 Rtg. Nord









Rückstau nachm. Sph K 1 Rtg. Süd









S.26

Teil einer Präsentation - nur in Verbindung mit mündlichen Erläuterungen vollständig





Rückstau nachm. Sph K 2













Rückstau nächtl. Sph K 3









Rückstau außerhalb der Spitzenstunden









Verkehrsbeobachtung Rückstau



- Tritt zu den Spitzenstunden sporadisch auf
- Auflösung jeweils spätestens mit der nächsten Ampelphase
- Rückstau zieht sich nicht bis über die Tankstelle hinaus
- in Richtung Süden, insbesondere wenn das Buskap auf der Westseite belegt ist

Buskap

- vier Halte in den Spitzenstunden
- Haltezeiten von 12 bis 20 Sekunden, durchschnittlich 16 Sekunden



GmbH

Lösungsmöglichkeiten



- Einfahrthemmnisse in der Kirchstraße
- Bereich zwischen der Karl-Wehler-Straße und der Sehnder Straße ist als Einbahnstraße ausgeschildert
 - → vorhandener Waschanlagenbetrieb der ansässigen Tankstelle muss

Betriebsführung verändern: Ausfahrt zur Kirchstraße, wird mit einem

Linksabbiegegebot zurück auf die Sehnder Straße geführt


- → Kirchstraße in Richtung Süden und der dort ansässige Kindergarten werden nicht mehr belastet
- → Einfahrt aus Richtung Sehnder Straße ist nicht mehr möglich

Fahrwege

S.34

Teil einer Präsentation - nur in Verbindung mit mündlichen Erläuterungen vollständig -







und Verkehr GmbH

- Linksabbiegeverbot von Norden kommend in die Kirchstraße, unterstützt durch Fahrbahnteiler o.ä. Einbauten
- Verkehrsführung wie Variante 1

Durchsetzung aus Gründen der verkehrlichen Situation allerdings kritisch, da Baulastträger und Verkehrsbehörde solche Maßnahmen nur vorsehen, wenn die Verkehrssicherheit beeinträchtigt wäre.

Vorzugsvariante



- Waschanlagenbetrieb der Tankstelle "umdrehen" und Kirchstraße im Abschnitt zwischen Karl-Wehler-Straße und B 65 als Einbahnstraße beschildern
 - → Unterbindung Schleichverkehr durch das Quartier
- Verlagerung der Verkehre auf den Knotenpunkt Sehnder Straße / B 65 wird zu einer kurzfristig veränderten Verkehrssituation führen
 - → die Leistungsfähigkeit wird nicht beeinträchtigt
 - → Vermeidet verstärkte Inanspruchnahme der Kirchstraße, vor dem Kindergarten



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!